






## PFC BLOCK


## PD37AF0E\_ZDY // PD37AF0U\_ZDY

PD37AF0U\_ZDY / BN44-00350B  
PD37AF0E\_ZDY / BN44-00351B

## MULTI\_BOLCK\_+5.3V\_12V\_STB5.2V




## Remote ON/OFF BLOCK




\*\* NC : No Connection

Title		PD37AF0U_ZDY / BN44-00350B	Title	
Size		PD37AF0E_ZDY / BN44-00351B	Title	
Rev		R C	Title	
Date		100311	Title	
File		1	Title	


## O.V.P Block




## Error-Detect Block (회로삭제)




## UVP BLOCK




## PD37AF0U\_ZDY / BN44-00350B PD37AF0E\_ZDY / BN44-00351B



## MULTI BLOCK\_Vdrv



## DRIVE BLOCK



\*\* NC : No Connection

Title		PD37AF0U_ZDY / BN44-00350B PD37AF0E_ZDY / BN44-00351B		Sheet		1 of 2	
Size	A3	Rev.	R.C	Drawn	2010.03.11	Time	
File	FILE	Rev.	R.C	Drawn	2010.03.11	Time	